AGROLAB Umwelt GmbH
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Skrydstrup Vandværk A.M.B.A.
Bygmarksvej 31
Skrydstrup
6500 Vojens
DÄNEMARK

Dato 05.02.2024
Kundenr. 10046756

ANALYSERAPPORT

Ordre	**2326944** Skrydstrup Vandværk - Ledningsnet, Mikrobiologisk kontrol
Analyse nr.	**309790** Drikkevand Danmark
Projekt	**4374 Skrydstrup Vandværk Drikkevand**
Prøvens ankomst	**02.02.2024**
Prøvetagning	**01.02.2024 11:37**
Prøvetager	**3098**
Formål	**Flushprøve (Ledningsnetprøve)**
Omfang	**Mikrobiologisk kontrol**
Udtagningssted	**Skrydstrup Vandværk - Ledningsnet**
Prøvetagningssted	**Skrydstrup Kirke, Naffet 5B - Toilet**
Gade	**Naffet 5b**
Postnummer/By	**6500 Vojens**
Anlægs-ID	**119411**

	Enhed	Resultat	Påvisnings-grænse	Kvantifi-ceringsgr.	Vejledende værdier	Metode
Fysisk-kemisk Parameter						
Temperatur (Feltmåling)	°C	**5,6**		0		DIN 38404-4 : 1976-12
Anion						
Nitrit (NO2)	mg/l	**0,002 (x)**	0,001	0,005	0,1	DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Mikrobiologisk undersøgelse						
Kimtal ved 22°C	CFU/ml	**0**		0	200	DIN EN ISO 6222 : 1999-07
E. coli	CFU/100ml	**0**		0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Coliforme bakterier	CFU/100ml	**0**		0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Enterokokker	CFU/100ml	**0**		0	0	DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11

Krydset "(x)" I resultatspalten betyder at indholdet af det pågældende stof er imellem påvisningsgrænsen og kvantificeringsgrænsen. Parameterspecifik analytisk måleusikkerhed og information om beregningsmetoden vil blive leveret efter anmodning, hvis de rapporterede resultater er over den parameterspecifikke kvantificeringsgrænse. Minimumskriterierne for de anvendte metoders ydeevne er generelt baseret på Europa Kommissionens direktiv 2009/90/EF i henhold til måleusikkerhed

Prøvetagning er udført i henhold til: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

Testens begyndelse: 02.02.2024
Testens afslutning: 05.02.2024 09:11

Resultaterne er kun relateret til de testede artikler. I tilfælde, hvor laboratoriet ikke var ansvarlig for prøveudtagning, gælder de rapporterede resultater for prøven som modtaget. Laboratoriet er ikke ansvarligt for informationerne angivet af kunden. Kundens informationer, hvis angivet, som presenteres i rapporten er ikke akkrediteret af laboratoriet og kan påvirke validiteten af test resultaterne. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse. Resultaterne på denne analyserapport bliver afrapporteret på en forenklet måde i overensstemmelse med den med Dem skriftlig truffet aftalt ifølge ordrebekræftelse i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018, afsnit 7.8.1.3.

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Kun ikke-akkrediterede procedurer er markeret med symbolet "*)".

AG Kiel
HRB 26025
USt-IdNr./VAT-ID No.:
DE 363 687 673

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14047-01-00

DOC-27-23924869-DA-P1

AGROLAB Umwelt GmbH
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Dato 05.02.2024
Kundenr. 10046756

ANALYSERAPPORT

Ordre **2326944** Skrydstrup Vandværk - Ledningsnet, Mikrobiologisk kontrol
Analyse nr. **309790** Drikkevand Danmark

AGROLAB Umwelt Fru Lena Mannes, Tlf. +45/7877 5450
Kundeservice, e-mail: crm.tommerup@agrolab.eu

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Kun ikke-akkrediterede procedurer er markeret med symbolet "*)".

AG Kiel
HRB 26025
USt-IdNr./VAT-ID No.:
DE 363 687 673

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14047-01-00

DOC-27-23924869-DA-P2